

PENEBAR™ PRIMER

IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN

PENEBAR™ PRIMER mejora la adherencia entre selladores preformados, como PENEBAR™ SW, y hormigón, ayudando en el proceso de instalación.

APLICACIONES

- Hormigón
- Aceros
- PVC

VENTAJAS

Se puede aplicar cómodamente en el lugar de trabajo

Se puede aplicar a diferentes superficies en aplicaciones tanto horizontales, como verticales y aéreas

Se puede aplicar sobre hormigón "verde" o sobre una superficie húmeda

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: Naranja brillante

Porcentaje de sólidos: 30% mínimo

Tipo de solvente: Agua

Tiempo de secado a 25°C: 10 minutos

Tiempo de secado a 4°C: 60 minutos

COBERTURA

3,8 l cubre 240 m

0,47 l cubre 30 m

La cobertura real de PENEBAR™ PRIMER depende de la porosidad y absorción de la superficie.

MIN. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

4°C

SUPERFICIE CUANDO ESTÁ SECO:

Pegajoso

EMPAQUE

Envases de 3,8 l

Caja con 2 envases de 0,47 l

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Cepillar con cuidado eliminando todo el polvo y la suciedad. Asegurarse de que las superficies que recibirán PENEBAR™ PRIMER estén libres de todo tipo de agentes de curado o aceites.

Instalación:

Con una brocha, aplicar PENEBAR™ PRIMER en una franja con un ancho mínimo de 50 mm en toda la longitud de la superficie a recibir PENEBAR™ SW. Dejar que PENEBAR™ PRIMER se seque durante 10 a 15 minutos a una temperatura de 25 ° C o más cuando la temperatura sea más baja.

Mientras PENEBAR™ PRIMER aún esté pegajoso, instalar PENEBAR™ SW presionando firmemente toda la longitud del sellador de juntas sobre el imprimador. Para aplicaciones verticales y elevadas, mantener presionando firmemente durante al menos 10 segundos.

PENEBAR™ SW debe instalarse mientras PENEBAR™ PRIMER esté pegajoso y dentro de las 3 horas posteriores a que la imprimación se haya secado. Si PENEBAR™ SW no se instala dentro de las 3 horas, se debe aplicar una capa adicional de PENEBAR™ PRIMER.

LIMPIEZA

Usar agua y jabón para limpiar todas las herramientas inmediatamente después de su uso.

ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Cuando se almacena en un área seca y cerrada, lejos del suelo y a una temperatura mínima de 7 ° C, siempre que los envases se encuentren sin abrir y sin daños, la vida útil es de 12 meses. NO PERMITIR QUE SE CONGELE.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Consultar al Departamento Técnico de Penetron para otros usos de PENEBAR™ PRIMER
- PENEBAR™ PRIMER debe aplicarse a la superficie con una brocha antes de instalar el sellador de juntas preformado PENEBAR™ SW.

INFORMACIÓN DE MANEJO SEGURO

Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Ficha de Datos de Seguridad para obtener información adicional.

GARANTÍA: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garantiza que los productos fabricados por la misma deberán estar libres de defectos de material y se ajustarán a las normas de formulación y contienen todos los componentes en la proporción adecuada. Si alguno de los productos estuviera defectuoso la responsabilidad de PENETRON INTERNACIONAL, LTD. se limitará a la sustitución del material siempre y cuando sea demostrado que está defectuoso y PENETRON INTERNATIONAL- AL, LTD. en ningún caso será responsable por daños incidentales o consiguientes. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. NO GARANTIZA LA COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. El usuario determinará la idoneidad del producto para su uso específico y asume todos los riesgos y la responsabilidad en relación a ellos.